AKT

технического состояния

Легковой автомобиль Шкода Octavia Tour, 2008 г.в.. VIN: XW8DC11UX9K018642, категория TC - В, цвет: белый.

Категория ТС: В

Год изготовления: 2008

VIN: XW8DC11UX9K018642,

Цвет: белый

Мощность двигателя: 75 л.с. Номер ПТС: 77 XA 098557

Техническое состояние автомобиля

No	Наименование узла, агрегата	Техническое состояние
1	Общее состояние	Автомобиль имеет технические неисправности: повреждения
		передней стороны ТС, а также возможное наличие скрытых
		повреждений. Автомобиль на ходу.
2	Пробег	190 000 км
3	Кузов	Сколы, царапины лакокрасочного покрытия элементов.
		Ржавчина по всему днищу кузова, на арках колес, порогах.
		Наличие повреждений переднего бампера (небольшая вмятина
		с левой стороны), наличие повреждений крышки багажника
		(небольшая вмятина), отсутствуют молдинги на задних дверях,
		возможное наличие скрытых повреждений.
4	Салон	Наличие следов эксплуатации ТС
5	Двигатель	Возможное наличие скрытых повреждений
10	Тормозная система	Тормозные диски задние и передние имеется износ
10	Шины	Имеется износ

Автомобиль находится на стоянке должника по адресу: 141080, Московская область, г. Королев, ул. Академика Легостаева, д. 4, к. 1, кв.273

Дата составления: 25.08.2025

Финансовый управляющий

Бавин А.Н.