



Акт осмотра а/м  
№ 1738834511162  
от 06.02.2025 12:35 МСК

**carlink**

Осмотрено с помощью **CARINSPECT**

## Skoda Yeti

C222KB 198

ГОД ВЫПУСКА:

2013

МЕСТО ОСМОТРА:

Санкт-Петербург



Повреждения    Шины



## Описание

VIN-номер:	XW8JJ25L5DH713505	Тип кузова:	Кроссовер
Марка:	Skoda	Тип топлива:	Бензин
Модель:	Yeti	Привод:	Передний
Год выпуска:	2013	Тип КПП:	Робот
Модификация:	1.4 AMT (122 л.с.)	Объём двигателя:	1390 см <sup>3</sup>
Поколение:	I	Мощность:	122 л.с.
Пробег:	Не установлен	Цвет:	ТЕМНО-СЕРЫЙ

## Комплектация

Обзор Противотуманные фары  
Фары: Галогеновые  
Электрообогрев: Боковых зеркал

Элементы экстерьера Релинги на крыше  
Тип дисков: Легкосплавные

Защита от угона Центральный замок

Мультимедиа Аудиосистема

Салон Материал салона: Ткань  
Подогрев сидений: Передних сидений

Регулировка сидений по высоте: Сиденья  
водителя  
Цвет салона: Темный

### Комфорт

Бортовой компьютер  
Система помощи при парковке: Парктроник  
задний  
Усилитель руля  
Электростеклоподъемники: Передние, Задние

### Безопасность

Антиблокировочная система (ABS)  
Подушки безопасности: Водителя, Пассажира

## Документы

ПТС:

НАЛИЧИЕ ПТС:


Да

## Комплектность

Количество ключей:

 Отсутствуют

## Шины






## Фото экстерьера








## Фото интерьера





### КАПОТ

От 217 до 234 мкм

### КРЫША

От 219 до 293 мкм

### ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

От 213 до 227 мкм

### ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

От 208 до 214 мкм

### ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ДВЕРЬ

От 261 до 311 мкм

### ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КРЫЛО

От 221 до 253 мкм

### КРЫШКА ИЛИ ДВЕРЬ БАГАЖНИКА

От 290 до 312 мкм

#### ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ КРЫЛО

От 264 до 272 мкм

#### ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ДВЕРЬ

От 204 до 341 мкм


#### ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

От 222 до 241 мкм

#### ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

От 238 до 370 мкм

### Повреждения



#### КРЫША

Скол, Коррозия, Потертость



#### КРЫШКА ИЛИ ДВЕРЬ БАГАЖНИКА

Коррозия, Отсутствует элемент, Сломано



## КАПОТ

Царапина, Коррозия, Потертость



## ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

Скол, Коррозия



## Техническая проверка

### НЕЗАВЕДЁННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:

#### Комментарий:

Отсутствует доступ к двигателю, состояние подкапотного пространства не проверялось.

### ЗАВЕДЁННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:

✗ Авто не заводится

#### Комментарий:

Ключи отсутствуют, осмотр автомобиля произведен только с внешней стороны! Состояние двигателя - трансмиссии неизвестно!

## Тест-драйв и диагностика

Тест-драйв:

Электронная диагностика:

НЕ ПРОВОДИЛСЯ

НЕ ПРОВОДИЛАСЬ

## Место осмотра

Адрес:

 Санкт-Петербург