



Онлайн-отчёт может дополняться.
Актуальный отчёт смотрите по [ссылке](#).

- | | |
|---|---|
| ✓ Данные из ПТС
Найдены характеристики | ✓ Опции по VIN
Есть записи |
| ✓ Наличие ограничений
Нет записей | ✓ Отзывные кампании
Нет записей |
| ✓ Нахождение в розыске
Нет записей | ✓ Страховые полисы
1 запись |
| ✓ Данные о залогах
Нет записей | ✓ Штрафы
Нет неоплаченных |
| ✓ Оценка ПроАвто
76 баллов | ✓ История пробегов
2 записи |
| ✓ Владельцы по ПТС
2 владельца | ✓ История эксплуатации
7 записей |
| ✓ Работа в такси
Нет записей | ✓ Оценка стоимости
≈ 666 500 ₽ |
| ✓ Работа в каршеринге
Нет записей | ✓ Цена в зависимости от возраста
Дешевеет на 5% в год |
| ✓ Аукцион битых автомобилей
Нет записей | ✓ Транспортный налог
1 422 ₽ в год |
| ⚠ Участие в ДТП
2 ДТП | ✓ Среднее время продажи
13 дней |
| ✓ Расчёт стоимости ремонта
2 записи | ✓ Отзывы и рейтинг
4,3 баллов из 5 |
| ✓ Данные о техосмотрах
1 запись | ✓ Характеристики
Найдены в каталоге |

Оценка автомобиля

76

ПРО АВТО

Рейтинг похожих автомобилей 57-92 из 100

Оценка помогает сравнить состояние похожих автомобилей и основана на ключевых пунктах отчёта.

Данные из ПТС

Обновлено 12 сентября 2021

Марка и модель	Renault Duster
ПТС	Оригинал
Дата выдачи ПТС	13 августа 2013
Дата выдачи СТС	12 апреля 2018
VIN	X7LHSRDVN49541586
Год выпуска	2013 г.
Объём двигателя	1.5 л.
Мощность двигателя	90 л.с.
Цвет	Черный



Данные ПТС проверены

Наличие ограничений

Обновлено 12 сентября 2021



Ограничения на регистрационные действия не обнаружены
По данным ГИБДД

Нахождение в розыске

Обновлено 12 сентября 2021



Сведения о нахождении в розыске не обнаружены
По данным ГИБДД

Нахождение в залоге

Обновлено 12 сентября 2021



Сведения о нахождении в залоге не обнаружены
По данным Реестра уведомлений о залоге движимого имущества

2 владельца по ПТС

Обновлено 12 сентября 2021



Физическое лицо

28 августа 2013 — 12 апреля 2018 (4 года 8 месяцев)

Дата

28 августа 2013

Событие

Временная регистрация ТС (на срок проведения проверок, на срок временной прописки, регистрация испытательной техники)



Физическое лицо

12 апреля 2018 — настоящее время (3 года 5 месяцев)

Дата

12 апреля 2018

Регион

Ярославль

Событие

Изменение собственника по сделкам, произведенным в любой форме (купля-продажа, дарение, др.) с заменой государственных регистрационных знаков

Работа в такси

Обновлено 12 сентября 2021



Автомобиль не регистрировался для работы в такси

Проверили VIN по федеральному и региональным транспортным департаментам.

Работа в каршеринге

Обновлено 12 сентября 2021



Автомобиль не регистрировался для работы в каршеринге

Почему о прошлом в каршеринге важно знать? Всё дело в износе — скорее всего, он будет гораздо больше, чем у автомобиля из частных рук.

Участие в аукционах битых автомобилей

Обновлено 12 сентября 2021



Автомобиль не продавался на аукционах битых автомобилей

Проверили в базе крупнейшего онлайн-аукциона битых автомобилей с тотальным ущербом.

Обнаружено 2 ДТП с 2015 года

Обновлено 12 сентября 2021



Столкновение

23 января 2019, Ярославская область

1 Задний бампер


Царапина/Скол

легкие повреждения правой части заднего бампера

2 Задний бампер

Царапина/Скол

легкие повреждения левой части заднего бампера





Столкновение

22 октября 2020, Ярославская область

1

Передний бампер

Царапина/Скол

легкие повреждения левой
части переднего бампера

2

Передний бампер

Царапина/Скол


легкие повреждения правой
части переднего бампера

3

Капот

Царапина/Скол

легкие повреждения капота
или лобового стекла



2 расчёта стоимости ремонта

Обновлено 12 сентября 2021

10 000 — 25 000 ₽

11 апреля 2020

Общая стоимость	10 000 — 25 000 ₽
Покраска	10 000 — 25 000 ₽
Работа	0 — 10 000 ₽
Пробег	123 900 км
Тотальный ущерб	Нет
Источник	Audatex

Окраска поверхности

Капотокрас. поверхн. эт I

Ремонт

Капототремонтировать

Вспомогательные работы

Капот - с/у

25 000 — 50 000 ₽

29 октября 2020

Общая стоимость	25 000 — 50 000 ₽
Покраска	10 000 — 25 000 ₽
Работа	0 — 10 000 ₽
Запчасти	10 000 — 25 000 ₽
Пробег	186 206 км
Тотальный ущерб	Нет
Источник	Audatex

Окраска новой детали

Капотокр для нов.дет.эт I

Бампер покраска нов.дет. K1R

Замена

Бампер п62 02 279 24R

Решётка эмблемы62 38 256 65R

Капот65 10 009 87R

Фара л26 06 098 77R

Фара пр26 01 037 38R

Бампер п - с/у

Бампер п разбор/собрать (дем)

Бампер п подогнать

Фары - обе - с/у

Обе фары - зам (сняты)

Фара - отрегулировать

Капот - с/у

Капот - заменить

Страховые компании оценивают стоимость ремонта при наступлении страхового случая. В каждой компании могут по-разному рассчитать стоимость. В отчёте будут предоставлены все случаи оценки. Это не означает, что автомобиль ремонтировали

Техосмотры

Обновлено 12 сентября 2021

2 апреля 2019

Отзывные кампании

Обновлено 12 сентября 2021



Отзывных кампаний нет

На территории РФ по данным Росстандарта

Иногда производители отзывают свои автомобили из-за некачественных деталей или сборки. Замена всегда происходит бесплатно и независимо от гарантии. В Росстандарте собрана полная база данных всех отзывных кампаний с 2014 года.

Опции по VIN

Безопасность

Подушка безопасности водителя

Антиблокировочная система (ABS)

Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX

Комфорт

Регулировка руля по высоте

Усилитель руля

Электростеклоподъемники передние

Элементы экстерьера

Стальные диски

Рейлинги на крыше

Защита от угона

Центральный замок

Иммобилайзер

Мультимедиа

Аудиосистема

AUX

Аудиоподготовка

Bluetooth

USB

Салон

Ткань (Материал салона)

Складывающееся заднее сиденье

Опции, установленные на этом автомобиле. Информация по VIN

Страховые полисы

Обновлено 12 сентября 2021

2 апреля 2019

Регион	Ярославская обл, г Ярославль
Тип страховки	ОСАГО
Серия и номер	XXX 0078587315
Статус	Прекратил действие
Страховая компания	АО "МАКС"

По данным РСА и партнёров ПроАвто

Штрафы

Обновлено 12 сентября 2021



Онлайн-отчёт может
дополняться.
Остальные штрафы
смотрите по [ссылке](#).

500 ₽ Оплачен

9 апреля 2019 • Городской округ Ярославль

Причина

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час

Кем выдан

ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Ярославской области
(дислокация - г. Ярославль)

УИН

18810176190409026020

500 ₽ Оплачен

15 марта 2019 • Городской округ Ярославль

Причина

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час

Кем выдан

ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Ярославской области
(дислокация - г. Ярославль)

УИН

18810176190315522601

500 ₽ Оплачен

29 октября 2018 • Городской округ Ярославль

Причина

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час

Кем выдан

ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Ярославской области
(дислокация - г. Ярославль)

УИН


18810176181029197070

Ищем штрафы по номеру СТС с 2015 года

История пробегов

Обновлено 12 сентября 2021

Пробег, тыс. км



История эксплуатации

Обновлено 12 сентября 2021



Владелец 1

Физическое лицо, 28 августа 2013 — 12 апреля 2018 (4 года 8 месяцев)



Владелец 2

Физическое лицо, 12 апреля 2018 — настоящее время (3 года 5 месяцев)

Ярославская область

19 июля 2018 — 9 апреля 2019


6 штрафов на сумму 3 000 ₽

[Все штрафы](#)

23 января 2019, Ярославская область

Столкновение

- 1** Задний бампер
Царапина/Скол
легкие повреждения правой части заднего бампера
- 2** Задний бампер
Царапина/Скол
легкие повреждения левой части заднего бампера



2 апреля 2019

Техосмотр

2 апреля 2019, Ярославская обл, г Ярославль

Полис ОСАГО

Даты	2 апреля 2019
Регион	Ярославская обл, г Ярославль
Серия и номер	XXX 0078587315
Статус	Прекратил действие
Страховая компания	АО "МАКС"

11 апреля 2020

Расчёт стоимости ремонта

Пробег	123 900 км
Общая стоимость	10 000 — 25 000 ₽
Тотальный ущерб	Нет
Источник	Audatex

Окраска поверхности

Капотокрас. поверхн. эт I

Ремонт


Капототремонтировать

Вспомогательные работы

Капот - с/у

Столкновение

- 1** Передний бампер
Царапина/Скол
легкие повреждения левой
части переднего бампера
- 2** Передний бампер
Царапина/Скол
легкие повреждения правой
части переднего бампера
- 3** Капот
Царапина/Скол
легкие повреждения капота
или лобового стекла



29 октября 2020

Расчёт стоимости ремонта

Пробег	186 206 км
Общая стоимость	25 000 — 50 000 ₽
Тотальный ущерб	Нет
Источник	Audatex

Окраска новой детали

Капотокр для нов.дет.эт I

Бампер покраска нов.дет. K1R

Замена


Бампер п62 02 279 24R
Капот65 10 009 87R
Фара пр26 01 037 38R
Бампер п разбор/собрать (дем)
Фары - обе - с/у
Фара - отрегулировать
Капот - заменить

Решётка эмблемы62 38 256 65R
Фара л26 06 098 77R
Бампер п - с/у
Бампер п подогнать
Обе фары - зам (сняты)
Капот - с/у

Оценка стоимости

≈ 666 500 ₽

Средняя цена




Потеря стоимости

Обновлено 12 сентября 2021

-5% в год


Эта модель теряет в среднем 5% в год



Транспортный налог

1 422 ₽ в год

По данным на 2021 год в Ярославской области.



Время продажи

≈ 13 дней

С опциями продвижения



Отзывы и рейтинг модели



Общая оценка
по 189 отзывам

Плюсы / 13

Проходимость
Надежность
Стоимость обслуживания
Подвеска
Комфорт
Динамика
Управляемость
Багажник
Расход топлива
Вместительность салона
Мультимедиа
Безопасность
Обзорность

Минусы / 1


Шумоизоляция

Спорное / 3

Качество сборки
Дизайн
Коробка передач

Характеристики

Размеры, мм



Колёсная база	2673 мм
Ширина передней колеи	1560 мм
Ширина задней колеи	1567 мм
Размер колёс	215/65/R16

Общая информация

Страна марки	Франция
Класс автомобиля	J
Количество дверей	5
Количество мест	5
Расположение руля	Левый

Объём и масса

Объём багажника мин/макс	408/1570 л
Объём топливного бака	50 л
Снаряженная масса	1375 кг
Полная масса	1875 кг

Трансмиссия

Коробка передач	Механика
Количество передач	6
Тип привода	полный

Подвеска и тормоза

Тип передней подвески	независимая, пружинная
Тип задней подвески	независимая, пружинная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	барабанные

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	156 км/ч
Разгон до 100 км/ч	15.6 с
Расход топлива город/трасса/ смешанный	5.9/5.0/5.3 л
Марка топлива	ДТ
Экологический класс	Euro 4
Выбросы CO2	139 г/км

Двигатель

Тип двигателя	дизельный
Расположение двигателя	переднее, поперечное
Объем двигателя	1461 см³
Тип наддува	турбонаддув
Максимальная мощность	90/66 при 4000 л.с./кВт при об/мин
Максимальный крутящий момент	200 при 1750 Н*м при об/мин
Расположение цилиндров	рядное
Количество цилиндров	4
Число клапанов на цилиндр	2
Система питания двигателя	Common rail (Дизель)
Степень сжатия	15.2
Диаметр цилиндра и ход поршня	76.0x80.5 мм